

販売店各位

2020年 11月 吉日
株式会社ジェイテクト
アフターマーケット部
JTEKT CORPORATION

.....JANコード変更のご案内.....

Information on changing JAN code

自動車用オイルシール Automotive oil seal

| | 変更前 Before | | 変更後 After |
|--------------------------|-------------------|---|-------------------|
| ストックNo. Stock No. | 変更無し No change | ➔ | 変更無し No change |
| 参考番号 Reference Number | 変更無し No change | | 変更無し No change |
| 定価 List Price(JPY) | 変更無し No change | | 変更無し No change |

| | |
|---------------|---|
| メーカー Maker | - |
|---------------|---|

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------|----|----------|---|
| 使用箇所 Application | - | 詰数 Ctn unit | - | CS 区分 | 有 |
| JANコード JAN Code | 変更(別紙添付) Change(Attahed) | 互換性 | 有り | | |
| 切替時期 Switching time | 随時切替します Switch at any time | | | | |
| 備考 Remarks | JANコード変更 JAN code change | | | | |

| |
|--------------------------------|
| 適用車種(代表) Vehicle model(rep) |
| - |

| No. | ストックNO. | 呼び番号 | 補助コード | 従来JANコード | 新規JANコード |
|-----|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | SU6154 | 09283-32042 | //P0/74 M | 4549250086212 | 4549250296055 |
| 2 | SU6110 | 09283-50002 | //P0/74 M | 4549250086298 | 4549250296062 |
| 3 | NI2074 | 38212-Z5000 | //P0/74 M | 4549250127960 | 4549250296086 |
| 4 | TO1089 | 90311-52059 | //P0/74 M | 4549250209338 | 4549250296154 |
| 5 | MI4100 | MB025291 | //P0/74 M | 4549250024405 | 4549250296215 |
| 6 | MI4152 | MB308934 | //P0/74 M | 4549250024603 | 4549250296246 |
| 7 | MI4154 | MH034110 | //P0/74 M | 4549250024931 | 4549250296277 |
| 8 | MA4528 | W001-26-154 | //P0/74 M | 4549250084768 | 4549250296291 |
| 9 | MA4532 | W001-33-065 | //P0/74 M | 4549250084775 | 4549250296307 |
| 10 | MA4520 | 1391-26-157 | //P0/74 M | 4549250088537 | 4549250296079 |
| 11 | FU6525 | 8067-31070 | //P0/74 M | 4549250205910 | 4549250296109 |
| 12 | FU6524 | 8067-38200 | //P0/74 M | 4549250205927 | 4549250296116 |
| 13 | IS3606 | 8-94248-117-1 | //P0/74 M | 4549250205767 | 4549250296123 |
| 14 | DA6223 | 90043-11284 | //P0/74 M | 4549250208829 | 4549250296130 |
| 15 | TO1262 | 90311-32020 | //P0/74 M | 4549250208966 | 4549250296147 |
| 16 | HO6611 | 91212-PFB-014 | //P0/74 M | 4549250209604 | 4549250296178 |
| 17 | HI3078 | 9828-57102 | //P0/74 M | 4549250209925 | 4549250296192 |
| 18 | HI3059 | 9828-76102 | //P0/74 M | 4549250209956 | 4549250296208 |
| 19 | MI4151 | MB308933 | //P0/74 M | 4549250024597 | 4549250296239 |
| 20 | MI6310 | MD162689 | //P0/74 M | 4549250024757 | 4549250296253 |
| 21 | MI6314 | MD379845 | //P0/74 M | 4549250024764 | 4549250296260 |
| 22 | MI5101S | SETB20 | //P0/74 M | 4549250051234 | 4549250302497 |
| 23 | MA5033S | SETM10 | //P0/74 M | 4549250051418 | 4549250302503 |
| 24 | NI2222 | 43252-01G00 | //P0/74 M | 4549250129919 | 4549250296093 |
| 25 | TO1245 | 90311-56007 | //P0/74 M | 4549250209345 | 4549250296161 |
| 26 | HI3004 | 9828-45104 | //P0/74 M | 4549250209895 | 4549250296185 |
| 27 | MI6305 | MB109453 | //P0/74 M | 4549250024474 | 4549250296222 |
| 28 | MI6313 | MR112693 | //P0/74 M | 4549250025402 | 4549250296284 |
| 29 | SU6125 | 09283-32038 | //P0/74 M | 4549250086205 | 4549250296314 |
| 30 | SU6134 | 43491-50F00 | //P0/74 M | 4549250129964 | 4549250296321 |